


Kolory linii

Od dawna, widok okna zaprojektowanego w WH Oknach, można przedstawić jako.

Pokolorowanego wg. typów , rama niebieska, skrzydło zielone, itd.



Aby wiernie odtworzyć kolory, można je zadeklarować w kolorach profili w Bazach.

Wystarczy włączyć, widok kolorów z bazy, w ustawieniach programu.

Wymiarowania podawaj w

☒ milimetrach

☐ centymetrach

☐ calach

Kąty w

☒ minutach

☐ setnych stopnia

Opcje rysowania

Ekran

☐ bez kolorów

☒ kolory z bazy

☐ koloruj według typów

Drukarka

☒ bez kolorów

☐ kolory z bazy

☐ koloruj według typów

☒ Rysuj łączenia elementów

☐ Niestandardowa grubość linii na rysunkach

Konstrukcja Symbole okuć

Przenoszenie opisów z galerii dla konstrukcji

☐ o zmiennym rozmiarze

☒ o ustalonym rozmiarze

☐ z cennikiem

☒ Używaj nowego podglądu raportów

☒ Typy i szklenia wyświetlaj w grupach

☒ Pokazuj kreatora pozycji

☒ Optymalizacja wymiarowań na wydrukach

☒ Zamykanie łańcucha wymiarowań na wydrukach

☐ Niska rozdzielczość


☐ Alternatywne

☐ Opisy h

☐ Wydruk


☐ Wydruk

Przykładowa konstrukcja, będzie wyglądać tak.



Niestety w ciemnych kolorach, widok profili nie jest jakbyśmy chcieli.


Od wersji 7.0.5.901 poprawiono widok, linie rysowane są jako białe.



Dodano opcje, zmiany koloru linii pomiędzy profilami.

Należy odszukać kod koloru który chcemy użyć, w jednym z darmowych dekodów.

Musimy odszukać nasz kolor i znaleźć odpowiadający mu kod hex.



Następnie dopisujemy do pliku okna.ini wpis w postaci.

Okna.exe	31.01.2025 10:36	A
Okna.exe.config	09.01.2025 11:11	P
Okna.GalleryControl.dll	07.10.2015 13:29	R
Okna.InfoCenter.Demo.exe	18.09.2019 08:22	A
Okna.InfoCenter.Demo.exe.config	13.03.2019 11:30	P
Okna.InfoCenter.dll	31.01.2025 10:35	R
Okna.InfoCenter.resources.dll	14.11.2019 09:59	R
okna.ini	17.02.2025 14:04	U
OknaDesk.dll	23.04.2010 18:26	R
OknaDoc.dll	31.01.2025 10:36	R
om.dll	31.01.2025 10:35	R
om.dll.config	23.06.2017 16:12	P
om.pdb	11.02.2016 10:54	P
om.tlb	14.06.2021 14:39	P
OS.dat	15.04.2022 09:02	P
OSCIEZP.EMF	14.08.2003 23:09	P

```
[Kolory]
Kol[0]=#fc030b
Kol[1]=#fc030b
Kol[2]=#fc030b
```

Gdzie po = wpisujemy, nasz hex koloru.

Kol 0 - to kolor zamiennik, czarnych linii.

Kol1 - zamiennik szarego.

Kol2 – zamiennik, białych linii.

Od teraz, widać już linie, w naszej konstrukcji.

